

**DATA ISIAN INDIKATOR DAN PARAMETER KEKUMUHAN  
KEGIATAN PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN PERMUKIMAN (REVIEW 2017)**

**DATA UMUM KAWASAN**

Kab/Kota	: LANGKAT	Luas SK	:		Ha
Propinsi	: SUMATERA UTARA	Luas Verifikasi	:	67,89	Ha
		Jumlah Bangunan	:	2.385	Unit
		Jumlah Penduduk	:	10.239	jiwa
		Jumlah KK	:	2.783	KK

**DATA NUMERIK PARAMETER KEKUMUHAN**

		Numerik	
<b>1 ASPEK KONDISI BANGUNAN GEDUNG</b>			
a.	Ketidakteraturan bangunan	Jumlah bangunan tidak memiliki keteraturan	2.262 Unit
b.	Tingkat Kepadatan Bangunan	Luas Kawasan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan	- Ha
c.	Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	Jumlah bangunan tidak memenuhi persyaratan teknis	1.098 Unit
<b>2 ASPEK KONDISI JALAN LINGKUNGAN</b>			
a.	Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	Panjang jalan ideal	21.236 m'
		Panjang jalan eksisting	21.236 m'
b.	Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	Panjang jalan dengan permukaan rusak	11.710 m'
<b>3 ASPEK KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM</b>			
a.	Ketersediaan Akses Aman Air Minum	Jumlah KK tidak terakses air minum aman	1.958 KK
b.	Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	Jumlah KK tidak terpenuhi kebutuhan Air Minum minimalnya	702 KK
<b>4 ASPEK KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN</b>			
a.	Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	Luas kawasan yang terkena genangan	3,2 Ha
b.	Ketidaktersediaan Drainase	Panjang drainase ideal	21.900 m'
		Panjang saluran drainase eksisting	21.900 m'
c.	Ketidakterhubungan dengan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang saluran akses ke sistem kota	- m'
d.	Tidak Terpeliharanya Drainase	Panjang saluran drainase tidak terpelihara	16.311 m'
e.	Kualitas Konstruksi Drainase	Panjang saluran drainase rusak	10.981 m'
<b>5 ASPEK KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH</b>			
a.	Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	Jumlah KK tidak terakses sistem air limbah sesuai standar teknis	862 KK
b.	Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	Jumlah KK dengan Sarpras air limbah tdk sesuai persyaratan teknis	1.016 KK
<b>6 ASPEK KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>			
a.	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	Jumlah KK dengan sarpras pengolahan sampah yang tdk sesuai persyaratan teknis	2.783 KK
b.	Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	Jumlah KK dg sistem pengolahan sampah tdk sesuai standar teknis	1.438 KK
c.	Tidak terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah KK dengan Sarpras pengolahan sampah tidak terpelihara	2.783 KK
<b>7 ASPEK KONDISI PROTEKSI KEBAKARN</b>			
a.	Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah bangunan tidak terlayani prasarana proteksi kebakaran	269 Unit
b.	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Jumlah bangunan tidak terlayani sarana proteksi kebakaran	2.385 Unit