

**DATA ISIAN INDIKATOR DAN PARAMETER KEKUMUHAN
KEGIATAN PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN PERMUKIMAN (REVIEW 2017)**

DATA UMUM KAWASAN

Kab/Kota	: KOTA PEMATANG SIANTAR	Luas SK	: Ha
Propinsi	: SUMATERA UTARA	Luas Verifikasi	: 30,18 Ha
		Jumlah Bangunan	: 2.148 Unit
		Jumlah Penduduk	: 10.332 jiwa
		Jumlah KK	: 2.466 KK

DATA NUMERIK PARAMETER KEKUMUHAN

		Numerik	
1 ASPEK KONDISI BANGUNAN GEDUNG			
a.	Ketidakteraturan bangunan	Jumlah bangunan tidak memiliki keteraturan	1.157 Unit
b.	Tingkat Kepadatan Bangunan	Luas Kawasan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan	-
c.	Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	Jumlah bangunan tidak memenuhi persyaratan teknis	211 Unit
2 ASPEK KONDISI JALAN LINGKUNGAN			
a.	Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	Panjang jalan ideal	9.151 m'
		Panjang jalan eksisting	9.151 m'
b.	Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	Panjang jalan dengan permukaan rusak	1.803 m'
3 ASPEK KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM			
a.	Ketersediaan Akses Aman Air Minum	Jumlah KK tidak terakses air minum aman	721 KK
b.	Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	Jumlah KK tidak terpenuhi kebutuhan Air Minum minimalnya	118 KK
4 ASPEK KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN			
a.	Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	Luas kawasan yang terkena genangan	1,0 Ha
b.	Ketidakterediaan Drainase	Panjang drainase ideal	7.773 m'
		Panjang saluran drainase eksisting	7.423 m'
c.	Ketidakterhubungan dengan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang saluran akses ke sistem kota	150,0 m'
d.	Tidak Terpeliharanya Drainase	Panjang saluran drainase tidak terpelihara	7.423 m'
e.	Kualitas Konstruksi Drainase	Panjang saluran drainase rusak	3.117 m'
5 ASPEK KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH			
a.	Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	Jumlah KK tidak terakses sistem air limbah sesuai standar teknis	180 KK
b.	Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	Jumlah KK dengan Sarpras air limbah tdk sesuai persyaratan teknis	287 KK
6 ASPEK KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			
a.	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	Jumlah KK dengan sarpras pengolahan sampah yang tdk sesuai persyaratan teknis	137 KK
b.	Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	Jumlah KK dg sistem pengolahan sampah tdk sesuai standar teknis	531 KK
c.	Tidak terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah KK dengan Sarpras pengolahan sampah tidak terpelihara	2.048 KK
7 ASPEK KONDISI PROTEKSI KEBAKARN			
a.	Ketidakterediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah bangunan tidak terlayani prasarana proteksi kebakaran	132 Unit
b.	Ketidakterediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Jumlah bangunan tidak terlayani sarana proteksi kebakaran	2.148 Unit